



# INSTALLATION GUIDE

---

**M906 Series**

EN DE RU KZ

## Components List

1		7		13	
2		8			
3		9			
4		10			
5		11			
6		12			

### EN

- 1)Heatsink x1
- 2)Fan x1
- 3)Intel Bracket x2
- 4)AMD Bracket x2
- 5)LGA Backplate
- 6)Fan Clip x4
- 7)LGA1700 Standoff x4
- 8)LGA1200/115X/AM4 Standoff x4
- 9)LGA20xx Standoff x4
- 10)Tightening Nut x4
- 11)AMD Screw x4
- 12)Thermal Grease x1
- 13)Screwdriver x1

### RU

- 1)Радиатор x1
- 2)Вентилятор x1
- 3)Intel Кронштейн x2
- 4)AMD Кронштейн x2
- 5)LGA Задняя панель
- 6)Зажим вентилятора x4
- 7)LGA1700 Стопор x4
- 8)LGA1200/115X/AM4 Стопор x4
- 9)LGA20xx Крепление x4
- 10)Затяжная гайка x4
- 11)AMD Винт x4
- 12)Термо-паста x1
- 13)отвертка x1


### DE

- 1)Kühler x 1
- 2)Lüfter x 1
- 3)Intel-Halterung x 2
- 4)AMD-Halterung x 2
- 5)LGA Backplate
- 6)Befestigungsclip x 4
- 7)LGA1700 Abstandshalter x 4
- 8)LGA1200/115X/AM4 Abstandshalter x 4
- 9)LGA20xx Abstandshalter x 4
- 10)Spannmutter x 4
- 11)AMD Schrauben x 4
- 12)Wärmeleitpaste x 1
- 13)Schraubendreher x1

### KZ

- 1)Радиатор x1
- 2)Желдеткіш x1
- 3)Intel процессорларына арналған қысқыш x2
- 4)AMD процессорларына арналған қысқыш x2
- 5)Артық тілімше LGA
- 6)Желдеткіштің қысқышы x4
- 7)LGA1700 Тоқтатыш x4
- 8)LGA1200/115X/AM4 Тоқтатыш x4
- 9)GA20xx Бөкітпе x4
- 10)Тартқыш сомын x4
- 11)AMD Бұрамасы x4
- 12)Термопаста x1
- 13)бұрағыш x1

## Intel Bracket Illustration



**EN** The Intel brackets are designed with 3 different sizes of mounting holes for LGA2066/2011, LGA1700 and LGA1200/115X.


Please select correct mounting holes according to your CPU socket.

**DE** Die Intel-Halterungen sind mit 3 verschiedenen Größen von Befestigungslöchern für LGA2066/2011, LGA1700 und LGA1200/115X ausgestattet. Bitte wählen Sie die Befestigungslöcher entsprechend Ihrem CPU-Sockel.

**RU** Кронштейны Intel имеют 3 разных положения монтажных отверстий для LGA2066 / 2011, LGA1700 и LGA1200 / 115X. Пожалуйста, выберите правильные монтажные отверстия в соответствии с разъемом вашего процессора.

**KZ** Intel кронштейндерінің LGA2066 / 2011, LGA1700 және LGA1200 / 115X үшін монтаждау тесіктерінің 3 әртүрлікүйі бар. Сіздің процессорыңыздың ағытпасына сәйкес дұрыс монтаждау тесіктерін таңдаңыз.

## Intel Backplate Illustration






**EN** The Intel backplate is designed for LGA1700 and LGA1200/115X sockets. Push the screws to the outside for LGA1700. Push the screws to the inside for LGA1200/115X.

**DE** Die Intel-Backplate ist für LGA1700- und LGA1200/115X-Sockel ausgelegt. Schieben Sie die Schrauben für LGA1700 nach außen. Schieben Sie die Schrauben für LGA1200/115X nach innen.

**RU** Задняя панель Intel предназначена для сокетов LGA1700 и LGA1200 / 115X. Расположите винты в нужном положении для LGA1700 и LGA1200 / 115X.



**KZ** Intel артқы панелі LGA1700 және LGA1200 / 115X сокеттеріне арналған. Бұрамаларды LGA1700 және LGA1200 / 115X үшін қажетті күйіне орнатыңыз.

## Intel LGA 1700






- EN** Push the screws on the backplate to the outside and then put the backplate through the back of the motherboard; push the standoffs into the protruding screws and then secure the brackets with the tightening nuts.
- DE** Drücken Sie die Schrauben an der Backplate nach außen und stecken Sie die Backplate dann durch die Rückseite des Motherboards. Schieben Sie die Abstandshalter über die hervorstehenden Schrauben und sichern Sie dann die Halterungen mit den Spannmuttern.
- RU** Установите заднюю панель с обратной стороны материнской платы, затем установите столпы на винты кронштейна со стороны ЦПУ; сверху установите кронштейны, а затем закрепите кронштейны затяжными гайками.
- KZ** Артқы панельді аналық платаның сыртқы жағына орнатыңыз, содан кейін тоқтатықштарды ОПҚ жағынан кронштейннің бұрамаларына орнатыңыз. Үсті-нен кронштейндерді орнатыңыз, оларды тартқыш сомындармен бекітіңіз.

## Intel LGA1700





- [EN]** Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatsink.
- [DE]** Tragen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf und fixieren Sie anschließend den Kühlkörper.
- [RU]** Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.
- [KZ]** Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

## Intel LGA1200/115X





- [EN]** Push the screws on the backplate to the inside and then put the backplate through the back of the motherboard; push the standoffs into the protruding screws and then secure the brackets with the tightening nuts.
- [DE]** Drücken Sie die Schrauben auf der Backplate nach innen und stecken Sie die Backplate dann durch die Rückseite des Motherboards. Schieben Sie die Abstandshalter über die hervorstehenden Schrauben und sichern Sie dann die Halterungen mit den Spannmuttern.
- [RU]** Установите заднюю панель с обратной стороны материнской платы, затем установите столпы на винты кронштейна со стороны ЦПУ; сверху установите кронштейны, а затем закрепите кронштейны затяжными гайками.
- [KZ]** Артқы тілімшені аналық платаның сыртқы жағына орнатыңыз, содан кейін тоқтатықштарды ОПҚ жағынан кронштейннің бұрамаларына орнатыңыз. Үстінен кронштейндерді орнатыңыз, оларды тартқыш сомындармен бекітіңіз.

## Intel LGA1200/115X





- [EN]** Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatsink.
- [DE]** Tragen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf und fixieren Sie anschließend den Kühlkörper.
- [RU]** Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.
- [KZ]** Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

## Intel LGA2066/2011



- [EN]** Thread in the LGA20XX standoffs;  
put on the brackets and fasten by tightening nuts.
- [DE]** Fädeln Sie die Abstandshalter LGA20XX ein,  
setzen Sie die Halterungen auf und befestigen Sie diese durch Anziehen der Muttern.
- [RU]** Установите крепления в стойки LGA20XX;  
наденьте кронштейны и закрепите гайками.
- [KZ]** Бекітпелерді LGA20XX тіректеріне орнатыңыз; кронштейндерді тіректерге орнатыңыз және оларды сомындармен бекітіңіз.

## Intel LGA2066/2011



**EN** Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatsink.



**DE** Tragen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf und fixieren Sie anschließend den Kühlkörper.

**RU** Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

**KZ** Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.



## AMD AM4/AM5




**[EN]** Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatsink.

**[DE]** Tragen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf und fixieren Sie anschließend den Kühlkörper.

**[RU]** Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

**[KZ]** Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

## FAN MOUNTING & CONNECTION



- [EN]** Secure the fan to the heatsink with fan clips.  
Connect the fan header to "CPU\_FAN" header on the motherboard.
- [DE]** Befestigen Sie den Lüfter mit den Befestigungsclips am Kühlkörper.  
Schließen Sie das Lüfterkabel an den entsprechenden Anschluss des M/Bs an.
- [RU]** Закрепите вентилятор на радиаторе зажимами для вентилятора.  
Соедините коннектор вентилятора с коннектором "CPU\_FAN" на материнской плате.
- [KZ]** Желдеткішті радиаторға желдеткішке арналған қысқыштардың көмегімен бекітіңіз.



**XILENCE GmbH**  
Lavesstraße 4  
31137 Hildesheim  
Germany  
[www.xilence.net](http://www.xilence.net)  
[info@xilence.de](mailto:info@xilence.de)